

3.0基站产品测试 - 错误 #4970

[质量任务-CU-可维可测]告警/事件

2026-03-06 09:26 - 惠 帅帅

状态:	新建	开始日期:	2026-03-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
一、XN链路/NG链路异常告警 1、类型:链路类(XN/NG) SctpLink(XnLink/NgLink)断链、AssocAp(XnAp/NgAp)偶联配置异常 2、上报 1)上报点的准确性 A)收到NG/XN断链通知、CU上电/重启后20s内未监测到NG/XN链路通 B)收到XN/NG建立响应失败、6s内尝试3次未收到XN/NG建立响应消息 2)上报内容完备性(定位原因+附加文本):Remote(lp+Port)+建链超时/断链通知(协议6种原因)/WaitRsp超时/RspFailCause 3)去重:同一告警避免重复上报 3、恢复 1)恢复点的准确性:收到XN/NG建立响应成功、CU重启(网管需支持) 2)去重:同一告警避免重复恢复 4、删除CU代码其它告警 5、上行流量统计正常，下行NG有接收包，至出口小于阈值，及F1下行不通。 二、UE退出事件 1、上报 1)上报点的准确性 UE退出事件:UEInst删除 2)上报内容完备性(定位原因) UE退出事件:UEID+接入时间+退出原因+IMSI 2、删除CU代码其它事件			