

B5G_UE - 错误 #5001


【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha14 uu偶现终端90启动过程中失联

2026-03-10 16:18 - 周磊

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-10
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha14 uu偶现终端90启动过程中失联
测试环境：基站30+终端90
问题描述：偶现终端90启动过程中失联，后续需要增加调测信息定位



历史记录

- #1 - 2026-03-11 10:56 - 李常
- 状态从新建 变更为 进行中
- #2 - 2026-03-16 11:45 - 周磊
下电后可以恢复

文件

20260310-161519.jpg	566 KB	2026-03-10	周磊
---------------------	--------	------------	----