

## B5G\_UE - 错误 #5020

### rv不为0情况下，PUC反馈异常

2026-03-12 17:12 - 葛奇思

状态:	审视	开始日期:	2026-03-12
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2026-03-12 17:13 - 葛奇思

目前修改PDC检测rv不为0时，不触发PDS但是将本slot pds的crc置为fail

#2 - 2026-03-13 13:48 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2026-03-13 14:37 - 葛奇思

- 状态从进行中变更为审视