

3.0基站产品测试 - 错误 #5034

13UE 1D3U上行双流灌包，DU COREDUMP

2026-03-17 11:33 - 郭 锁奇

|                                                      |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                                                  | 进行中       | 开始日期:     | 2026-03-17 |
| 优先级:                                                 | 一般        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                 | 李 宇哲      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                  |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                                | DU        | 目标解决问题版本: | Rel_3.2.1  |
| 发现问题版本:                                              | Rel_3.2.1 |           |            |
| 描述                                                   |           |           |            |
| Rel_3.2.1_Pre1T2-0313版本，13UE 1D3U上行双流灌包，DU COREDUMP。 |           |           |            |

历史记录

#1 - 2026-03-18 14:32 - 李 宇哲

- 状态从 新建 变更为 进行中