

核心网产品 - 错误 #5038

终端处于IDLE状态时候给ims的地址灌包后核心网异常

2026-03-18 15:53 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2026-03-18
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张松松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
给ims的地址灌包后核心网异常，upf、amf、smf都异常重启；			