

3.0基站产品测试 - 错误 #5042

稳定性-多线程可靠性增强

2026-03-19 11:27 - 杨 杨乐

状态:	新建	开始日期:	2026-03-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.3.2
发现问题版本:	Rel_3.3.2		
描述			
5、遗留问题(待优化/修改) 1)信令面和用户面的资源不互相调用:如需互相调用需要做好互斥。-- 高 2)RM线程和UE_CNTRL线程合并 -- 高 3)CU和DU的共享内存，由CU创建，CU创建后生成一个配置文件；DU会读取该配置文件来读取共享内存 -- 高 4)UE相关资源管理类/所属线程/哪些线程访问（保护机制？）-- 高 5)UE connect类资源分类整改/哪些临时？哪些永久? -- 中 6)dds整改(数目过多/流控的有效性/可恢复) -- 高 7)用户面使用控制面(bearerMgr)资源保护策略？ -- 高 8)高速移动场景切换上行数据无转发 --高 9)FTP数据稳定性保障 -- 中 10)静态内存池如何与业务相匹配 -- 中 11)切换流程的时序性保障 -- 高 12)冗余收到重复会话建立增加保护 -- 高 13)MODIFY更新会话内容时需支持正常处理 -- 高			