

3.0基站产品测试 - 错误 #5045

128多用户场景，附加导频配置影响上行mcs。

2026-03-19 18:06 - 孙 泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-03-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋 卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
版本：321pre1T2版本			
环境：192.168.8.171			
配置：2T2R，配比不限，E500多用户全好点定点模拟			
问题描述：128UE接入，当配置附加导频0、2、3时，做上行业务，上行mcs会有缓慢下降，不恢复维持在很低水平。			
配置附加导频1时，业务正常，上行mcs26-27，长跑不会下降。			