

研发产品测试 - 错误 #5049

baseService 版本信息文件路径改为相对路径

2026-03-20 13:56 - 宋 承立

状态:	新建	开始日期:	2026-03-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋 承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	BaseService	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_3.2.1	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
网管、日志服务器和基站的baseService的路径不同			