

3.0基站产品测试 - 错误 #5063

[3.0产品测试]3.2.1 pre1T2 基站设置 4T4R ,CSI 设置 2port ,下行rank自适应打开。终端只有一流

2026-03-23 15:23 - 刘抒放

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李宇哲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

描述
问题设备 : 192.168.8.81
问题配置 : CSI设置2 port ,基站设置4T4R (4TR 3.5G整机)
问题现象 : 开启下行rank自适应, 只能协商到一流。
问题反馈 :
配置成2T2R 可以完成双流自适应, 研发反馈 : 基站目前需要配置几T, 和CSI-PORT数配置成一致。基站配置几T, 配置给PHY, 也影响pmi选择, 决定下行是几port发送, 和终端上报ri值, 都是一套的。后续会进行小范围更改, 即下行pmi得选择, 不是取决于配置几T, 而是取决于CSI-RS PORT数

历史记录

#1 - 2026-03-24 09:24 - 魏幸幸

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给从 魏幸幸 变更为 李宇哲