

研发产品测试 - 错误 #5112

关键配置参数错误告警

2026-04-02 13:38 - 宋承立

状态:	新建	开始日期:	2026-04-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_3.2.1	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_3.2.2		

描述

新增告警：关键配置参数错误

定位参数：模块名

附加参数：

- 1) 参数名，必选
- 2) 当前值，可选
- 3) 原因，可选