

B5G_UE - 错误 #5141

整机测试，基于t07_alpha19版本，基站概率性收不到Msg3（室内，用小天线，相距3米）

2026-04-09 17:38 - 李常

| | | | |
|------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 进行中 | 开始日期: | 2026-04-09 |
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王金伏 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 用商用终端，没有这个问题，应该不是基站问题。 | | | |

历史记录

#1 - 2026-04-10 10:07 - 李常

- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

| | | | |
|-------------------|---------|------------|----|
| 基站未收到Msg3_log.rar | 1.27 MB | 2026-04-09 | 李常 |
|-------------------|---------|------------|----|