

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5151

3.2.1pre2T1版本，多用户测试时，整机未连接gps设备，未进行时间同步，log无法保存，rule文件未生成。

2026-04-13 10:08 - 程鹏

状态:	转测试	开始日期:	2026-04-13
优先级:	高	计划完成日期:	2026-05-31
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
<b>描述</b>			
3.2.1pre2T1版本，多用户测试时，整机未连接gps设备，未进行时间同步，log无法保存，rule文件未生成。			

#### 历史记录

#1 - 2026-04-13 10:09 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-04-13 10:21 - 席振斌

##### 【问题原因】

- 1、当时的三层环境为 free run，基站时间不准确；
- 2、logWriter输出日志依赖cu和du，在共享内存orikey id为300和400的内存块通知，3.2.1pre2T1版本cu的300内存块弃用，两边配置没有统一，导致logwriter的线程不输出日志；

##### 【修改方案】

cu的main线程的orikey id 修改为300

##### 【回归方法和注意事项】

free run模式下各模块的日志在一分钟后有没有输出

#3 - 2026-04-13 10:55 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为审视

#4 - 2026-04-13 10:57 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为程鹏