

3.0基站产品测试 - 错误 #5156

3.2.1pre2T1版本，多用户业务时终端掉线后网管有残留ueid空指标，cu未释放。

2026-04-13 17:52 - 程鹏

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-13
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-05-31
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
3.2.1pre2T1版本，多用户业务时终端掉线后网管有残留ueid空指标，网管核查该ueid由cu上报，属于cu未释放导致。			

历史记录

#1 - 2026-04-13 17:53 - 程鹏

- 文件 1111111.jpg 已添加
- 文件 0206.pcap 已添加
- 文件 gnb_cu_20260322T072110_20190214101629_344.yzb.log 已添加

#2 - 2026-04-14 16:02 - 杨 杨乐

- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

1111111.jpg	318 KB	2026-04-13	程鹏
0206.pcap	680 KB	2026-04-13	程鹏
gnb_cu_20260322T072110_20190214101629_344.yzb.log	3.97 MB	2026-04-13	程鹏