

### 3.0基站产品测试 - 功能 #5210

#### PRACH 支持NCS0、13、14、15

2026-04-27 15:21 - 梁娜

状态:	新建	开始日期:	2026-04-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	梁娜	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

**描述**

- 随机接入范围，FAPI配置PreambleID范围默认[0,3]，也不能超过12个
- 切换Preamble候选集做限制：网管切换Preamble个数参数配置，但网管/DU需要增加参数异常检测告警/错误（随机接入preamble个数+切换preamble个数 不超过12个）
- DU需要增加对NCS0/13/14/15支持