

3.0基站产品测试 - 错误 #5274

历史信息采集转储目录修改为/memdisk内存分区下

2026-05-14 13:37 - 钱伯宁

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	席振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	LogWriter, gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述

目前各模块历史信息采集日志过大，导致内存分区空间不足，引发异常，现将历史信息采集转储流程方案修改如下：

- 1.每次转储时检测当前内存分区下剩余空间是否小于50m,若小于则不继续转储文件；
- 2.压缩级别修改为3；
- 3.将每个日志文件都单独压缩转储，最后整体压缩成一个大压缩包；
- 4.每次做完历史信息采集都将转储文件清理；

历史记录

#1 - 2026-05-14 20:38 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为进行中

已修改，并自验成功，待与logwriter、网管联调

#2 - 2026-05-15 10:13 - 钱伯宁

- 项目从网管产品变更为3.0基站产品测试

- 指派给从钱伯宁变更为席振斌

- 发现问题版本被设置为Rel_3.2.2

- 目标解决问题版本被设置为Rel_3.2.2

- 问题归属LogWriter, gnb_agent已添加

#3 - 2026-05-21 15:58 - 钱伯宁

logAgent已同步修改，增加采集压缩的日志