

3.0基站产品测试 - 错误 #5283

Rel_3.2.1_Pre3T1版本_1D3U子帧配比，上行双天线4UE上、下行udp灌包业务场景，基站运行8小时后du coredump

2026-05-18 09:28 - 郭锁奇

状态:	转测试	开始日期:	2026-05-18
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

描述
Rel_3.2.1_Pre3T1版本_1D3U子帧配比，上行双天线4UE上、下行udp灌包业务场景，基站运行8小时后du coredump；

历史记录

#1 - 2026-05-18 09:48 - 李宇哲

- 文件 20260518-094746.jpg 已添加

coredump堆栈信息

#2 - 2026-05-22 09:30 - 李宇哲
- 状态从新建变更为进行中

加保护判断事件 CRNTI是否非法

#3 - 2026-05-27 09:50 - 李宇哲
已走查，转审视

#4 - 2026-05-27 09:53 - 李宇哲
- 状态从进行中变更为审视
- 指派给从李宇哲变更为周立伟

#5 - 2026-05-27 09:56 - 周立伟
- 状态从审视变更为转测试
- 指派给从周立伟变更为郭锁奇

验证通过并走查完成，已合入3.2.1和3.2.2。可转测。

文件

20260518-094746.jpg	905 KB	2026-05-18	李宇哲
---------------------	--------	------------	-----