

3.0基站产品测试 - 错误 #5349

基站版本322pre1T4，修改gnb_cu_dulist默认参数频段NR_FREQ_BAND值为41

2026-06-01 09:57 - 杨凯

状态:	新建	开始日期:	2026-06-01
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述
基站版本322pre1T4，修改gnb_cu_dulist默认参数频段NR_FREQ_BAND值为41
备注：
与DU给出默认值频段保持一致为41
路径：/gnb-cu-dulist:GNB-CU-DULIST/DU_LIST_0/CELL_CFG_0/MEASUREMENT_CONFIG/MEAS_OBJECT_NR/NR_FREQ_BAND
!修改gnb-cu-dulist(NR_FREQ_BAND)默认值.png!

文件

修改gnb-cu-dulist(NR_FREQ_BAND)默认值.png	158 KB	2026-06-01	杨凯
--------------------------------------	--------	------------	----