

5G NR - 功能 #5373

重建完成后的重配置消息终端未收到

2026-06-04 15:32 - 刘播雨

状态:	新建	开始日期:	2026-06-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	刘播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	终端		

描述

【问题描述】：重建完成后的重配置消息终端未收到；
【问题分析】：由于重建流程中的spCellConfig未释放，可能导致重建完成消息的PDCCH使用了原来专有配置的PDCCH去解析，DCI1_1,应该使用common channel config配置的PDCCH信息去解析DCI1_0；
【方案设计】：RRC下发WN_MAC_SP_CELL_CNFG_E时，将wnRrcUeMacCellGrpCfg数据结构中的invalidAllChnCfg置为1，表示释放spCellConfig，MAC处理时，将dedicate config中的paramType设置ENUM_UU_PARAM_CLEAR_TYPE，表示之前配置的dedicate config信道参数无效

历史记录

#1 - 2026-06-04 15:34 - 刘播雨

【20260604】：MAC修改，收到WN_MAC_SP_CELL_CNFG_E配置，且wnRrcUeMacCellGrpCfg数据结构中的invalidAllChnCfg置为1，下dedicate config参数中的paramType设置ENUM_UU_PARAM_CLEAR_TYPE；