

3.0基站产品测试 - 错误 #5383

升级思朗最新phy代码后，小区重建之后下行mcs掉0

2026-06-08 10:37 - 宋卿

状态:	进行中	开始日期:	2026-06-08
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
升级思朗最新phy代码后，小区重建之后下行mcs掉0			

历史记录

#1 - 2026-06-08 10:39 - 宋卿

- 状态从新建变更为进行中

- % 完成从0变更为100

已定位，由于csirs任务计算pingpong buff错误导致问题出现