

3.0基站产品测试 - 性能 #5426

上行内环amc优化

2026-06-22 14:44 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2026-06-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			

历史记录

#1 - 2026-06-26 14:17 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-06-29 15:20 - 魏 幸幸

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 周 立伟

优化点是：在刚接入或切换，调度的以srb1居多，由于上行内环比较激进。所以在前10内环调整中，内环sinr调整，但mcs不跟着调整。(内环sinr加多少，相应外环sinr减多少，保持总的sinr不变)10次后，内环调整mcs生效。

#3 - 2026-06-29 15:44 - 周 立伟

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 周 立伟 变更为 王 旭初

已按方案修改：在前10次内环调整中，内环sinr调整，但mcs不跟着调整。(内环sinr加多少，相应外环sinr减多少，保持总的sinr不变)在10次内环调整后，内环调整mcs生效。
已验证通过并走查完成，合入3.2.1。可转测。