

状态:	转测试	开始日期:	2026-07-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	刘 抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
3.2.1pre3T5 基础配置的小区标识应该与cu-dulist中的小区标识联动			

历史记录

- #1 - 2026-07-02 10:33 - 刘 抒放
- 主题 从 [3.0产品测试]3.2.1pre3T5 基础配置的小区标识未与cu-dulist中的小区标识联动 变更为 [3.0产品测试]3.2.1pre3T5 因sysrepo死锁导致的小区id修改失败，cu应停止重启策略

- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 宋 承立
- 当小区id错误时会告警，等待用户修改成功后，手动重启基站或CU
- #2 - 2026-07-02 15:38 - 宋 承立
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2026-07-02 15:44 - 宋 承立
- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 宋 承立 变更为 杨 杨乐
- 已将#5112的修改同步到最新3.2.1版本
- f1和ng因为配置错误导致建链失败后
不重启CU，改为上报关键参数配置错误告警
- #4 - 2026-07-02 15:47 - 杨 杨乐
- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 刘 抒放