

3.0基站产品测试 - 错误 #5487

【Rel_3.2.1_pre3t5】告警及后处理—工作频段不符，使用5.8G整机配置3.3G频点，小区正常激活，无相关告警无校验

2026-07-06 10:30 - 张 开科

状态:	新建	开始日期:	2026-07-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
Rel_3.2.1_pre3t5_0702 使用5.8G整机配置3.3G频点，小区正常激活 协议栈与硬件支持工作频段未做校验，且无相关告警			