

B5G_UE - 错误 #5513


[自同步]DD口盲检偶现16000样点偏移，时域数据异常

2026-07-13 18:26 - 葛奇思

状态:	转测试	开始日期:	2026-07-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

DD口盲检初始同步后，周期性盲检依然会出现16000样点问题



目前采数分析情况：

- 1、同步后采数发现时域数据symb0+symb1前半与后面的symb脱离，两部分中间间隔2*61440样点
- 2、前面4个slot与DD_SCAN的slottype不符，只收前半slot数据
- 3、目前采的四次出问题数据，数据均在第5个slot上

历史记录

#1 - 2026-07-14 08:44 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-07-14 20:44 - 杨晋

- 1、发现dd口时隙后面第一个scan时隙处理异常（没有转换为D时隙），修改后，小葛测试没有出现16000问题。
- 2、前面4个slot与DD_SCAN的slottype不符。-----还需要继续跟踪，与1可能无关

#3 - 2026-07-17 18:05 - 杨晋

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从杨晋变更为赵爱敬

16000问题测试3天没有出现。
前面4个slot与DD_SCAN的slottype不符，这个另外进行跟踪，看是否还有。

#4 - 2026-07-17 18:07 - 赵爱敬

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给 从 赵爱敬 变更为 杨晋

文件

img_v3_0213i_9b1f552d-f951-452e-b621-71448ee5920g.jpg	108 KB	2026-07-13	葛奇思
---	--------	------------	-----