

终端的部分参数修改都调整到界面上

2026-07-14 16:32 - 王松

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-14
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	宋 承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【设备】 B5G 终端 版本号:27版本			
【问题描述】：WEB界面需要增加：DD口和UU口状态的配置、log的等级、上下行MCS的配置、AMC的开关，在外场测试中经常性的修改这些配置，每次都要登录后台不同的配置文件进行查找并修改，很不方便，存在操作失误的风险；			

历史记录

#1 - 2026-07-14 18:26 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 李 常 变更为 宋 承立