

3.0基站产品测试 - 错误 #5578

基站版本322pre1T6，告警上报显示单位优化

2026-07-24 10:34 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述

基站版本322pre1T6，告警上报显示单位优化
温度告警89：附加信息需要显示温度单位

紧急

2026-07-23 06:46:41

238

功放温度过热

位置:PA type:3336EB24,channel:0

提示信息:Measured value:53, Threshold value:46

恢复

紧急

2026-07-22 17:56:43

238

功放温度过热

位置:PA type:3336EB24,channel:1

提示信息:Measured value:54, Threshold value:46

恢复

工作频段告警65：附加信息需要显示频点单位

紧急

2026-07-22 14:45:13

238

配置参数有效性检查失败

参数名:NR_UL_CENTER_FREQ

预期值:Freq range {3300000000,3600000000}

恢复

历史记录

#1 - 2026-08-03 14:51 - 李明新

- 状态 从 新建 变更为 进行中

已与网管沟通，将单位写入网管提示信息后

文件

温度单位.png	26.5 KB	2026-07-24	杨凯
频点单位.png	12.7 KB	2026-07-24	杨凯