

3.0基站产品测试 - 错误 #5582

[3.0产品测试] 网管升级基站版本提示升级失败

2026-07-24 15:26 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-07-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
问题：135基站从Rel_3.2.1_Pre3T5升级到Rel_3.2.1_Pre3T6，网管提示升级失败 查询基站版本，实际已经升级成功，但是提示失败（业务响应超时） 网管版本：2.4.2			

文件

20260724-152352.jpg	289 KB	2026-07-24	黄毅
20260724-152417.jpg	255 KB	2026-07-24	黄毅