

B5G_UE - 错误 #5599

自同步测试过程中, MSG3 无法发出

2026-07-29 10:39 - 葛 奇思

状态:	已解决	开始日期:	2026-07-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
自同步测试过程中,协议栈设置log等级7之后，MSG3 无法发出			

历史记录

- #1 - 2026-07-29 10:43 - 葛 奇思
- 现象：自同步测试过程中,协议栈设置log等级7之后，MSG3 无法发出
- 怀疑点：协议栈修改log等级后，ultb消息发送过快，物理层尚未计算msg3发送时机就转换到下个状态，导致msg3无法发出；
- 修改：通过状态查询是否计算过发送时机，未计算时在UE_RA_MSG3_RECV状态下也计算发送时机
- 待测试此情况是否复现。
- #2 - 2026-07-29 17:30 - 李 常
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2026-07-31 15:55 - 葛 奇思
- 指派给 从 葛 奇思 变更为 雪峰 赖
- #4 - 2026-07-31 15:55 - 葛 奇思
- 状态 从 进行中 变更为 审视
- #5 - 2026-07-31 15:58 - 雪峰 赖
- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给 从 雪峰 赖 变更为 杨 晋
- 原来测试协议栈Ul_Tb_req下发的时机是在ul_grant_ind的下一个Slot，代码设计也是按照这个来的，现在测试发现是在同一个Slot下发的，修改代码后，问题消失
- #6 - 2026-08-03 10:31 - 杨 晋
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- log等级设置7，测试大于50次，没有再出现