

3.0基站产品测试 - 错误 #5619

imsi问题把前面的两个0截断了

2026-08-04 10:01 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2026-08-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱 伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
imsi显示有问题，把imsi下面的两个0截断了，导致核心网和基站网管指标看到的imsi不一致			

文件

imsi显示不全.png	35.8 KB	2026-08-04	牛兵桃
--------------	---------	------------	-----