

3.0基站产品测试 - 错误 #5645

logWriter在reboot完基站就被拉起，和方案不符

2026-08-10 08:53 - 席 振斌

状态:	新建	开始日期:	2026-08-10
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱 伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	gnb_agent	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.3.1		
描述			
logWriter的拉起应该先检查phy是否启动，在phy启动成功的前提下再拉起logWriter			