

eCPRI - 错误 #569

2.206基站 上电初始化报错卡住

2021-06-18 18:23 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	FPGA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象：提示Verify ARM checksum failed			

历史记录

#1 - 2021-06-18 18:24 - 匿名用户

- 主题 从上电初始化报错卡住 变更为 2.206基站 上电初始化报错卡住
- 类别 被设置为 *FPGA*
- 状态 从 新建 变更为 已解决

测试：

- ①fec，线缆有问题
- ②更换射频板，通过
- ③原有射频板 器件烧毁

结论：

- ①是射频板引起，已更换射频板，测试ok