

下行4天线 - 错误 #577

UE发送的上行prach基站检测不到

2021-06-24 18:01 - 吕国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	吕国荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	Rel_2.1.7P	耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	CPU类型:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-25 14:26 - 吕国荣

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

- 1、FPGA抓取9371出来的数据，发现没有抓到prach；
- 2、用另外一台设备发送单音信号，发现4天线的基站收到的信号很低，看上去也不是单音信号；
- 3、FPGA分析代码发现，上行和下行的频点需要单独进行配置，重新配置后基站收取msg1正常；

#2 - 2021-06-25 14:26 - 吕国荣

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2021-07-20 16:30 - 吕国荣

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*