

2.0基站产品化测试 - 错误 #688

yzmm 基础配置项中的带宽配置和du中使用的配置不一致

2021-11-10 10:39 - 吕国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2021-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	690T+AD9371
发现问题版本:	Rel_2.1.9	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.9		
描述			
1、基础配置项中的带宽配置Band Width，配置的值是 具体的带宽值例如100Mhz； 2、du使用的该带宽配置值的时候，NR_UL_CHN_BW和 NR_DL_CHN_BW用的是索引值，索引为10对应的是100Mhz； 因此，有对应错误； 建议修改： 基础页面的带宽配置Band Width，保持不变，需要在后台做内部转换，转成索引值，配置到NR_UL_CHN_BW和 NR_DL_CHN_BW中；			

历史记录

#1 - 2021-11-22 12:09 - 冯德春

- 状态从 新建 变更为 转测试

1. 修改setting配置项，配置带宽时发送索引

#2 - 2021-11-22 12:09 - 冯德春

- 指派给从 冯德春 变更为 周磊

#3 - 2021-12-06 16:03 - 周磊

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#4 - 2022-07-20 04:18 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭