

eMBB2.0 BBIT - 错误 #787

终端接入后，yzmm V2.1.5设备总览UE信息不显示

2022-03-29 16:30 - 何 天文

状态:	已解决	开始日期:	2022-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	何 天文	% 完成:	0%
类别:	YZMM	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	115P
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10P		
描述			
问题描述： 终端接入后，yzmm V2.1.5设备总览UE信息偶尔不显示，systemctl restart oam_agent.service之后UE信息依然不显示。			
测试环境： 核心网版本 rel_2.0.2、基站版本rel_2.1.9P、YZMM版本v2.1.5、威视瑞板卡(19MHZ) PRU3480			

历史记录

- #1 - 2022-04-11 18:20 - 冯 德春
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 指派给 从 冯 德春 变更为 何 天文
- 下个版本修复
- 原因：
- DU上报数据中UE支持个数变更(64=>256)
- #2 - 2022-04-11 18:34 - 何 天文
- 状态 从 反馈 变更为 转测试
- #3 - 2022-10-26 10:45 - 王 专
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 发现问题版本 被设置为 Rel_2.1.9P
- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_2.1.10P
- 问题归属 YZMM 已添加