

2.0基站产品化测试 - 错误 #802

Deregistration case ngap rel fail

2022-05-16 10:35 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		

描述			
[14/04/2022 20:54:41.172958][UE_CONN_MGR][TRC]	FLW_DU_2_UE_CONN_MGR_3_F1AP_UL_RRC_MESSAGE_TRANSFER:UE_C	CONN_MGR_GNB_UE_ID:2	
[14/04/2022 20:54:41.173039][UE_CONN_MGR][INF]	FLW_DU_2_UE_CONN_MGR_3_UU_RRC_UL_INFORMATION_TRANSFER:UE	_CONN_MGR_GNB_UE_ID:2	
[14/04/2022 20:54:41.182177][UE_CONN_MGR][INF]	FLW_AMF_2_UE_CONN_MGR_3_NGAP_UE_CONTEXT_RELEASE_COMMAN	D:UE_CONN_MGR_GNB_UE_ID:2	
[14/04/2022 20:54:41.182271][UE_CONN_MGR][INF]	FLW_UE_CONN_MGR_2_DU_3_UU_RRC_RELEASE:UE_CONN_MGR_GNB_U	E_ID:2	
[14/04/2022 20:54:41.182348][UE_CONN_MGR][INF]	FLW_UE_CONN_MGR_2_DU_3_F1AP_UE_CONTEXT_RELEASE_COMMAND		
[14/04/2022 20:54:41.182573][UE_CONN_MGR][TRC]	FLW_DU_2_UE_CONN_MGR_3_F1AP_UE_CONTEXT_RELEASE_COMPLETE:	UE_CONN_MGR_GNB_UE_ID:2	
[14/04/2022 20:54:41.182802][PDCP_RX_CTRL][ERR]	PDCP_RX_RB_RELEASE_REQ_RECEIVED_IN_INVALID_STATE		
[14/04/2022 20:54:41.182847][PDCP_TX_CTRL][ERR]	PDCP_TX_RB_RELEASE_REQ_RECEIVED_IN_INVALID_STATE		

历史记录

#1 - 2022-05-16 02:50 - b jz
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 b jz
#2 - 2022-06-16 09:44 - b jz
GitLab ISSUE 122
#3 - 2022-06-16 09:45 - b jz
- 状态从 进行中 变更为 已解决
完成修改，稍后如果有问题可以根据稳定性测试新开ISSUE。
#4 - 2022-07-20 04:18 - 高峰
- 状态从 已解决 变更为 已关闭