

状态:	已解决	开始日期:	2022-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10P		
描述			
为满足正常测试，节省运行程序后继续操作脚本的步骤，现需要600MHz RU在接下来发布的正式版本中，增加以下需求：			
1、TDD切换时间需要控制到5us；			
2、RU版本ATT默认配置，修改为：9100			

历史记录

#1 - 2022-06-21 12:34 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成从 0 变更为 100

已增加，版本R2F_FFB02_V_2_0_1_T220620_ver0_3p6G_basestation

#2 - 2022-06-21 12:34 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 已解决