

DCC子项目 - 错误 #86

F1SetupReq, F1SetupRsp 模板配置错误

2020-03-26 10:50 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	2020-03-26
指派给:	b jz	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
RRC_VERSION属性错误。			

历史记录

- #1 - 2020-03-26 10:52 - b jz
- 主题 从 RRC_VERSION 错误 变更为 F1SetupReq, F1SetupRsp 中RRC_VERSION字段错误
 - 状态 从 新建 变更为 进行中
 - 优先级 从 普通 变更为 紧急
- F1SetupReq 中 RC_VERSION 字段属性应该是 BIT STRING ， 模板中被设置为了 OCT STRING。导致解码失败。
- F1SetupRsp 中 RC_VERSION 没有结构体字段存储相关数据。
- #2 - 2020-03-26 10:56 - b jz
- 主题 从 F1SetupReq, F1SetupRsp 中RRC_VERSION 字段错误 变更为 F1SetupReq, F1SetupRsp 模板配置错误
 - % 完成 从 0 变更为 60
- jnGNB_CU_Name 修改为 optional
- jnGNB_DU_Name 修改为 optional
- jnGNB_DU_Srvd_Cells_Ltspec 修改为 optional
- jnRRC_Versionlatest_RRC_Versionspec 修改为 optional
- #3 - 2020-03-26 15:13 - b jz
- 修正RRC_VERSION字段组包方法。
- #4 - 2020-03-26 15:27 - b jz
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
 - % 完成 从 60 变更为 90
- 完成修改，提交GIT
- ac38769f14ac8e06d54047b4cdf33714f5ae0afc
- #5 - 2020-04-13 17:13 - b jz
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭