

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #983

### 基站上电或断电自启动

2022-12-01 01:50 - 马超

状态:	已关闭	开始日期:	2022-11-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM, 系统	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		

#### 描述

打开固件自启动功能，phy/cu/du都能正常启动，杀掉程序或者拔插光纤，一会也都能再起来。但reboot或者直接断电再上电后该功能显示已关闭，无法实现断电自启动。

#### 历史记录

#1 - 2022-11-30 18:16 - 吕国荣

- 指派给从吕国荣变更为钱伯宁

需要 oam 和 yzmm 检查下看看是否存在问题。

#2 - 2022-12-05 09:15 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为王旭初

#3 - 2022-12-06 15:16 - 王旭初

开启自启动功能：

1、reboot后，可以自动拉起三层；

2、断电重启后，也可以自动拉起三层，但是web界面显示的是自启动是关闭状态，可能显示存在问题，带定位

#4 - 2022-12-06 15:31 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(王旭初)

确认为显示没有问题，因为自启动取决于oam\_agent里的配置watchdog是否打开，只要watchdog是打开的，就会自动拉起三层

#5 - 2022-12-24 10:45 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭

#### 文件

1669801581620.jpg

76.2 KB

2022-11-30

马超