eCPRI - 问题

#	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
524	错误	挂起		低	基站下电重启后,出现ue无法检测到广播【0429晚上出现一次】	杨晋	2021-12-20 18:16
447	错误	挂起		低	TDD切换导致204b rx挂死		2021-02-25 16:43
434	错误	挂起		低	下行FEC ENCODE TX HEADER中的帧号发生跳变,TTI未发生跳变	guo hanlin	2021-02-18 09:40

2025-05-07